

Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - 23SD-108.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00190/24
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Lexus
Názov:	NX300, RX300
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e6*2007/46*0111*, e6*2007/46*0163*
Typ, Modelový kód a dátumy výroby	Modelový kód: AZ1, AL2(EU,M), dátumy výroby od: 12.03.2018 do 26.05.2022
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Z horeuvedeného modelu vozidiel LEXUS NX300, RX300 sú v SR evidované dve vozidlá.
Druh rizika:	Riziko požiaru
Technická porucha:	Nedostatočné zalisovanie určitých komponentov vysokotlakového palivového čerpadla môže viesť k zvýšenému tlaku na ventily v čerpadle. To môže spôsobiť prasknutie zvarových švov postihnutého ventilu (ventilov), čo môže viesť k úniku paliva. V prítomnosti zdroja vznietenia môže únik paliva viesť k zvýšenému riziku požiaru.
Riziko:	Riziko požiaru
Prijaté opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o., prostredníctvom doporučených listov kontaktuje majiteľa postihnutého vozidla s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovanému servisu Lexus na vykonanie bezplatnej kontroly a v prípade potreby vykonanie výmeny vysokotlakového palivového čerpadla.
Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie	November 2023, bez obmedzenia

Zmluvní partneri LEXUS v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Zilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
AUTO VALAS GROUP	Košice, Prešovská cesta 2198/79	040 01	0557897062	www.toyota.autovalas.sk